




### Кронштейн АКПП Honda CR-V 2.0 (2017-)

1. В моторном отсеке демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную площадку. Открутить на 4-5 оборотов, два болта крепления радиатора АКПП.



2. Установить кронштейн с запорным элементом «штуцер» и закрепить его штатными болтами.

